

Số: 820 /UBND-NN

Nga Sơn, ngày 16 tháng 8 năm 2018

V/v giải tỏa cây cối, phát quang hành lang đê  
và giải tỏa các công trình xây dựng trái phép  
trong hành lang bảo vệ đê điều.

Kính gửi:

- UBND các xã Lĩnh, Nga Thắng, Ba Đình,  
Nga Vịnh, Nga Trường và Nga Thiện;
- Ban quản lý dự án và Đầu tư xây dựng huyện.

Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại thông báo số 138/TB-UBND ngày 29/6/2018; Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của Chủ tịch UBND huyện. Ngày 14/8/2018, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác giải tỏa hành lang đê và các công trình xây dựng trái phép dọc tuyến đê tại các xã: Nga Lĩnh, Nga Thắng, Ba Đình, Nga Vịnh, Nga Trường, Nga Thiện.

Qua kiểm tra các đơn vị đã tổ chức, huy động nhân lực, máy móc phát quang cây cối và giải tỏa một số công trình trái phép. Tuy nhiên, mới có xã Nga Trường, Nga Thiện đã triển khai thực hiện khá tốt. Các xã Nga Thắng, Ba Đình và Nga Vịnh tổ chức thực hiện chưa đạt yêu cầu. Để đảm bảo an toàn cho công trình đê điều và thực hiện tốt công tác Phòng chống thiên tai năm 2018. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các xã nằm trên tuyến đê sông Hoạt: Nga Thắng, Ba Đình và Nga Vịnh khẩn trương tổ chức huy động nhân lực phát quang cây cối trên mái đê, chân đê. Ở các vị trí đê sát mép sông, ruộng, ao hồ cần dọn sạch cây cối, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kiểm tra, canh gác để sớm phát hiện các sự cố ảnh hưởng đê điều.

2. Yêu cầu chủ tịch UBND xã Nga Lĩnh:

- Chỉ đạo công ty TNHH Tuấn Thơ tổ chức thanh thải bãi tập kết cát hoàn trả lại mặt bằng hành lang thoát lũ. Thời gian kết hết ngày 20/8/2018;

- Vận động hộ ông Nguyễn Văn Tiến, thôn Báo Văn, xã Nga Lĩnh tự tháo dỡ hàng rào quán karaoke xây dựng lấn chiếm trong hành lang bảo vệ đê Trung ương Tả sông Lèn. Thời gian xong trước ngày 20/8/2018.

Sau ngày 20/8/2018, nếu hộ ông Nguyễn Văn Tiến không tự tháo dỡ yêu cầu UBND xã Nga Lĩnh tổ chức thực hiện cưỡng chế tháo dỡ, thời gian hoàn thành đến hết ngày 30/8/2018. UBND huyện sẽ thành lập đoàn kiểm tra, xử lý



nghiêm các đơn vị, cá nhân có liên quan không thực hiện nghiêm túc Kết luận của Chủ tịch UBND huyện và vi phạm các quy định của Luật Đê điều.

3. Rà soát số hộ xây dựng trái phép trong hành lang bảo vệ đê điều mà chưa được xử lý, thống kê diện tích, khối lượng đối với các công trình nhà cửa, chuồng trại. Đối với những hộ gia đình đang làm kinh tế ở diện tích bãi sông (hành lang thoát lũ) chỉ đạo hạ thấp cao trình bờ ao bằng  $\frac{1}{2}$  cao trình đê; yêu cầu chặt, thu hoạch các cây trồng ảnh hưởng tới việc tiêu thoát lũ. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương xây dựng cụ thể kế hoạch giải tỏa, bố trí tái định cư. Báo cáo bằng văn bản về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 20/8/2018.

4. Yêu cầu Ban quản lý dự án và Đầu tư xây dựng huyện, chỉ đạo đơn vị thi công công trình khắc phục, sửa chữa đê hữu sông Hoạt đoạn K30+840m-K33+840m xã Ba Đình hoàn trả lại mặt đê những vị trí bị lún, ổ gà do xe chở vật liệu thi công trong thời gian qua.

Nhận được công văn chỉ đạo, yêu cầu UBND các xã nêu trên nghiêm túc thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**Văn Huyền**

